


超声波切割刀使用说明

SONIC SABER

产品规格

适用电压 DC 12V ; 3A

01 使用步骤



02 操作介绍

电源灯

机器连接电源后
将会亮红灯。

电源键

状态指示灯

- 绿灯 | 机器正常运转。
- 蓝灯 | 超声波切割刀使用中。

* 请长按电源键2秒关闭电源。
* 每次开机后，轻按刀身开关进行频率扫描。待指示灯由蓝色转换回绿色后，即可开始使用。

转轴

转动转轴可调整刀具
摆放角度。

使用状态灯

超声波切割刀使用中
亮灯。

超声波开关

使用时，须按压开关
进行切割。若持续按
压超过2分钟，将自
动停止运作。

刀片

使用时请小心，避免
割伤。

注 意 事 项

- 使用产品时，请保持手部干燥。
- 产品使用中及使用后请勿直接触摸刀片；高温会导致灼伤。
- 使用产品时，需配戴防割手套。
- 请勿将产品浸泡在任何类型的液体中。
- 高压电注意，非专业维修人员请勿自行拆卸产品，以免误触产生危险。
- 请勿使用产品切割油纸等易燃物品。
- 主体附带的电源线组只能与指定的电器设备一同使用，不得与其他电器设备搭配使用。
- 请勿将刀片指向他人。
- 使用产品时请远离儿童。
- 请勿使用产品切割金属或玻璃。

保养方式 如需外观清洁请用酒精擦拭，请勿用油性或腐蚀性的液体擦拭。



台湾Phrozen官网